



2022年10月31日

放送衛星システム

BS放送の一部チャンネルの受信障害について

10月28日の22時45分から22時51分の間および22時59分から23時12分の間、BS放送の一部のチャンネル(BS1chからBS19ch)の放送波にノイズが混入し、画面が乱れるなどの受信障害が発生しました。

現在BS放送を行っている弊社の放送衛星BSAT-4aおよびBSAT-4b、さらに地上の放送設備に異常は発見されておりません。

弊社の放送衛星で送信していない周波数にもノイズ電波が分布していることから、受信障害の原因はBS受信アンテナに直接混入した他の衛星からの干渉電波によるものと考えております。

現在、干渉電波の発生源の特定など調査・対策に取り組んでおります。

視聴者の皆さま、関係者の皆さまにはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。

今後も視聴者の皆さまにBS放送を安定にお届けし、BS放送の基幹放送局提供事業者としての使命・責任を果たしてまいります。